



# axitea

SECURITY EVOLUTION

N° ordine di servizio: \_\_\_\_\_  
Segue da pagina principale

AXITEA.IT

## Rapporto di Intervento Tecnico

Cliente (nome e cognome in stampatello): STET

Ubicazione impianto: PANEZZA - PERGINE TRISUGANA

N° ordine di servizio: 4431865

Motivo intervento tecnico: SIB-MIC 1 e SIB-MIC 2 TACCI P.S.I. 9. VI

Descrizione intervento tecnico: Si procede alla TARATURA dei sensori SIB-MIC 1 e SIB-MIC 2 - PROVA TESTING

Intervento definitivo

Intervento provvisorio

Disinstallazione per fine rapporto

| CODICE MATERIALE | DESCRIZIONE MATERIALE | N° PRODOTTI RITIRATI | STATO PRODOTTI RITIRATI  |                          | N° PRODOTTI INSTALLATI | N° PRODOTTI DA INSTALLARE |
|------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|
|                  |                       |                      | buono                    | danneggiato              |                        |                           |
|                  |                       |                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                        |                           |
|                  |                       |                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                        |                           |
|                  |                       |                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                        |                           |
|                  |                       |                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                        |                           |
|                  |                       |                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                        |                           |
|                  |                       |                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                        |                           |

Note per il completamento dell'intervento: \_\_\_\_\_

Diritto di chiamata:

ordinario (Lun-Ven non festivo dalle 08:00 alle 18:30)

straordinario (tutti i giorni e i festivi dalle 18:00 alle 08:00)

Ore di viaggio a/r: 4 h  m

N° Kilometri a/r:

Ore di lavoro: 1 h  m

Tecnico: GRADILLO V.

Data intervento: 16 / 11 / 2012

Ora inizio attività: 09 h 30 m

Ora fine attività: 10 h 30 m

A conferma del presente Rapporto di Intervento Tecnico e per accettazione delle Condizioni Generali di Rapporto di Intervento Tecnico retro riportate

Nome e Cognome Tecnico (in stampatello)

Nome e Cognome Cliente (in stampatello)

Funzione o Titolo (in stampatello)

Timbro e Firma Tecnico

Timbro e Firma Cliente

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Cliente ha letto e approva specificatamente le Premesse di cui sopra e le Condizioni Generali di Rapporto di Intervento Tecnico retro riportate, con particolare riferimento agli artt. 1.2, art. 2.2, art. 2.3, art. 2.4, art. 2.6, art. 3.2, art. 4.2, art. 6.1, art. 7.1, art. 8.1, art. 9.1, art. 10.2, art. 10.3, art. 10.4, art. 11.1.

Firma Cliente

**Axitea S.p.A.**

Società a socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di SSCP Security Holding SCA

Cap. sociale € 10.000.000 i.v. - Codice fiscale/Partita Iva 00818630188 - Iscr. Reg. Imprese di Milano n.00818630188

Sede Legale: Via Gallarate 156, 20151 Milano - T +39 02 3003131 - F +39 02 33490165 - Numero Verde 800 800 000